


M8 排位图

插针 (接触面) Male insert (mating side)		插孔 (接触面) Female insert (mating side)																																																																																																																							
3 针 3 contacts																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-1.75</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.75</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.00</td><td>1.75</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1.75	0.00	2	-	-	3	1.75	0.00	4	0.00	1.75		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.75</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.75</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.00</td><td>1.75</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.75	0.00	2	-	-	3	-1.75	0.00	4	0.00	1.75	4 针 4 contacts					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1.70	-0.50	2	-1.08	1.45	3	1.70	-0.50	4	1.08	1.45		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.70	-0.50	2	1.08	1.45	3	-1.70	-0.50	4	-1.08	1.45	6 针 6 contacts					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>1.90</td></tr> <tr> <td>5</td><td>-1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1.37	-1.32	2	1.37	-1.32	3	1.75	0.74	4	0	1.90	5	-1.75	0.74	6	0	0		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>1.90</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.37	-1.32	2	-1.37	-1.32	3	-1.75	0.74	4	0	1.90	5	1.75	0.74	6	0	0
	X	Y																																																																																																																							
1	-1.75	0.00																																																																																																																							
2	-	-																																																																																																																							
3	1.75	0.00																																																																																																																							
4	0.00	1.75																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.75</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.75</td><td>0.00</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0.00</td><td>1.75</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.75	0.00	2	-	-	3	-1.75	0.00	4	0.00	1.75																																																																																																									
	X	Y																																																																																																																							
1	1.75	0.00																																																																																																																							
2	-	-																																																																																																																							
3	-1.75	0.00																																																																																																																							
4	0.00	1.75																																																																																																																							
4 针 4 contacts																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1.70	-0.50	2	-1.08	1.45	3	1.70	-0.50	4	1.08	1.45		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.70	-0.50	2	1.08	1.45	3	-1.70	-0.50	4	-1.08	1.45	6 针 6 contacts					<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>1.90</td></tr> <tr> <td>5</td><td>-1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1.37	-1.32	2	1.37	-1.32	3	1.75	0.74	4	0	1.90	5	-1.75	0.74	6	0	0		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>1.90</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.37	-1.32	2	-1.37	-1.32	3	-1.75	0.74	4	0	1.90	5	1.75	0.74	6	0	0																																						
	X	Y																																																																																																																							
1	-1.70	-0.50																																																																																																																							
2	-1.08	1.45																																																																																																																							
3	1.70	-0.50																																																																																																																							
4	1.08	1.45																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.08</td><td>1.45</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.70</td><td>-0.50</td></tr> <tr> <td>4</td><td>-1.08</td><td>1.45</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.70	-0.50	2	1.08	1.45	3	-1.70	-0.50	4	-1.08	1.45																																																																																																									
	X	Y																																																																																																																							
1	1.70	-0.50																																																																																																																							
2	1.08	1.45																																																																																																																							
3	-1.70	-0.50																																																																																																																							
4	-1.08	1.45																																																																																																																							
6 针 6 contacts																																																																																																																									
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>-1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>2</td><td>1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>1.90</td></tr> <tr> <td>5</td><td>-1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	-1.37	-1.32	2	1.37	-1.32	3	1.75	0.74	4	0	1.90	5	-1.75	0.74	6	0	0		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>1.90</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.37	-1.32	2	-1.37	-1.32	3	-1.75	0.74	4	0	1.90	5	1.75	0.74	6	0	0																																																																												
	X	Y																																																																																																																							
1	-1.37	-1.32																																																																																																																							
2	1.37	-1.32																																																																																																																							
3	1.75	0.74																																																																																																																							
4	0	1.90																																																																																																																							
5	-1.75	0.74																																																																																																																							
6	0	0																																																																																																																							
	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>X</th><th>Y</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>2</td><td>-1.37</td><td>-1.32</td></tr> <tr> <td>3</td><td>-1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>4</td><td>0</td><td>1.90</td></tr> <tr> <td>5</td><td>1.75</td><td>0.74</td></tr> <tr> <td>6</td><td>0</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>		X	Y	1	1.37	-1.32	2	-1.37	-1.32	3	-1.75	0.74	4	0	1.90	5	1.75	0.74	6	0	0																																																																																																			
	X	Y																																																																																																																							
1	1.37	-1.32																																																																																																																							
2	-1.37	-1.32																																																																																																																							
3	-1.75	0.74																																																																																																																							
4	0	1.90																																																																																																																							
5	1.75	0.74																																																																																																																							
6	0	0																																																																																																																							



M8 产品

 描述
 Description

 浇铸弯角连接器螺纹系列 M8*1
 Moulded screw version M8*1

 图例
 Figure

 浇铸弯角连接器, 孔, 螺纹系列 M8*1
 Female cable connector moulded,screw version,M8*1

 尺寸图
 Drawing

 订货号
 Ordering-No.

 针数
 Contacts

 电缆规格(mm^2)
 Cable(mm^2)

 订货号
 Ordering-No.

 针数
 Contacts

 电缆规格(mm^2)
 Cable(mm^2)

 订货号
 Ordering-No.

3

3x0.14

M8-LT0301

3

3x0.14

M8-LT0302

3

3x0.25

3

3x0.25

4

4x0.14

M8-LT0401

4

4x0.14

M8-LT0402


4

4x0.25

 技术参数
 Specifications

针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		Connector locking system
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		Termination
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		Wire gouge
电缆直径	—		Cable outlet
防护等级	IP67		Degree of protection
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		Mechanical operation
最高工作温度	~+80° C		Upper temperature
最低工作温度	~-25° C		Lower temperature
额定电压	60V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	1500V	800V	Rated impulse voltage
污染等级	3		Pollution degree
过电保护等级	II		Overvoltage categorie
绝缘组别	I		Materini group
额定电流(40° C)	4A		Rated current (40° C)
触点电阻	≤3mΩ		Contact resistance
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		Material of contact
触点电镀材料	Au(金/gold)		Contact plating
插座材料	PA		Material of contact body
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		Material of housing

M8 产品

描述
Description浇铸连接器, 针
Male cable connector moulded图例
Figure尺寸图
Drawing浇铸连接器, 孔
Female cable connector moulded订货号
Ordering-No.


针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
6	6X0.14	M8-LT0601
	6X0.25	
8	8X0.14	M8-LT0801
	8X0.25	

针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
6	6X0.14	M8-LT0602
	6X0.25	
8	8X0.14	M8-LT0802
	8X0.25	

技术参数
Specifications

针数	6	8	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		
电缆直径	—		
防护等级	IP67		
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		
最高工作温度	~+80° C		
最低工作温度	~-25° C		
额定电压	30V		
额定冲击电压	800V		
污染等级	3		
过电保护等级	II		
绝缘组别	I		
额定电流(40°C)	1.5A		
触点电阻	≤3mΩ		
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		
触点电镀材料	Au(金/gold)		
插座材料	PA		
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		

M8 产品

描述
Description电缆连接器, 针, 螺纹
Male cable connector screw图例
Figure尺寸图
Drawing电缆连接器, 孔, 螺纹
Female cable connector screw订货号
Ordering-No.



针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	M8-H0301
	3x0.25	
4	4x0.14	M8-H0401
	4x0.25	

针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	M8-H0302
	3x0.25	
4	4x0.14	M8-H0402
	4x0.25	

技术参数
Specifications

针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		
电缆直径	—		
防护等级	IP67		
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		
最高工作温度	~+80° C		
最低工作温度	~-25° C		
额定电压	60V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	1500V	600V	Rated Impulse voltage
污染等级	3		Pollution degree
过电保护等级	II		Overvoltage categorie
绝缘组别	I		Materini group
额定电流(40°C)	4A		Rated current (40°C)
触点电阻	≤3mΩ		Contact resistance
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		Material of contact
触点电镀材料	Au(金/gold)		Contact plating
插座材料	PA		Material of contact body
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		Material of housing

M8 产品





订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	M8-K0301	3x0.14
	3x0.25		3x0.25
4	4x0.14	M8-K0401	4x0.14
	4x0.25		4x0.25

订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3	3x0.14	M8-K0302
	3	3x0.25	
4	4	4x0.14	M8-K0402
	4	4x0.25	

技术参数 Specifications	3	4	Number of contacts
针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		Connector locking system
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		Termination
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		Wire gauge
电缆直径	—		Cable outlet
防护等级	IP67		Degree of protection
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		Mechanical operation
最高工作温度	~+80° C		Upper temperature
最低工作温度	~-25° C		Lower temperature
额定电压	60V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	1500V	800V	Rated impulse voltage
污染等级	3		Pollution degree
过电保护等级	II		Overvoltage categorie
绝缘组别	I		Material group
额定电流(40°C)	4A		Rated current (40°C)
触点电阻	<3mΩ		Contact resistance
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		Material of contact
触点电镀材料	Au(金/gold)		Contact plating
插座材料	PA		Material of contact body
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		Material of housing


M8 产品



订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3	3x0.14	M8-WT0301
	3	3x0.25	
4	4	4x0.14	M8-WT0401
	4	4x0.25	

技术参数 Specifications	3	4	Number of contacts
针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		Connector locking system
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		Termination
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		Wire gauge
电缆直径	—		Cable outlet
防护等级	IP67		Degree of protection
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		Mechanical operation
最高工作温度	~+80° C		Upper temperature
最低工作温度	~-25° C		Lower temperature
额定电压	80V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	1500V	800V	Rated impulse voltage
污染等级	3		Pollution degree
过电保护等级	II		Overvoltage categorie
绝缘组别	I		Material group
额定电流(40°C)	4A		Rated current (40°C)
触点电阻	<3mΩ		Contact resistance
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		Material of contact
触点电镀材料	Au(金/gold)		Contact plating
插座材料	PA		Material of contact body
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		Material of housing



M8 产品



订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	L8-LT0301-XX-*	3	3x0.14	W8-LT0302-XX-*	W8-LT0301-XX-*
	3x0.25			3x0.25		
4	4x0.14	L8-LT0401-XX-*	4	4x0.14	W8-LT0402-XX-*	W8-LT0401-XX-*
	4x0.25			4x0.25		

技术参数 Specifications			
针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		
电缆直径	—		
防护等级	IP67		
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		
最高工作温度	~+80° C		
最低工作温度	~-25° C		
额定电压	60V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	800V		
污染等级	3		
过电保护等级	II		
绝缘组别	I		
额定电流(40°C)	4A		
触点电阻	<3mΩ		
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		
触点电镀材料	Au(金/gold)		
插座材料	PA		
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		



M8 产品



订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cable(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	L8-LT0301-XX-*	3	3x0.14	W8-LT0302-XX-*	W8-LT0301-XX-*
	3x0.25			3x0.25		
4	4x0.14	L8-LT0401-XX-*	4	4x0.14	W8-LT0402-XX-*	W8-LT0401-XX-*
	4x0.25			4x0.25		

技术参数 Specifications			
针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		
电缆直径	—		
防护等级	IP67		
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		
最高工作温度	~+80° C		
最低工作温度	~-25° C		
额定电压	60V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	800V		
污染等级	3		
过电保护等级	II		
绝缘组别	I		
额定电流(40°C)	4A		
触点电阻	<3mΩ		
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		
触点电镀材料	Au(金/gold)		
插座材料	PA		
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		

M8 产品





订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cabel(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	M8-Z0301	
	3x0.25		
4	4x0.14	M8-Z0401	
	4x0.25		

订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cabel(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	M8-Z0304	
	3x0.25		
4	4x0.14	M8-Z0404	
	4x0.25		

技术参数 Specifications			
针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		
电缆直径	—		
防护等级	IP67		
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		
最高工作温度	~+80° C		
最低工作温度	~-25° C		
额定电压	60V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	800V		
污染等级	3		
过电保护等级	II		
绝缘组别	I		
额定电流(40° C)	4A		
触点电阻	<3mΩ		
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		
触点电镀材料	Au(gold)		
插座材料	PA		
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		

M8 产品





订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cabel(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	M8-Z0302	
	3x0.25		
4	4x0.14	M8-Z0402	
	4x0.25		

订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	电缆规格(mm ²) Cabel(mm ²)	订货号 Ordering-No.
3	3x0.14	M8-Z0303	
	3x0.25		
4	4x0.14	M8-Z0403	
	4x0.25		

技术参数 Specifications			
针数	3	4	Number of contacts
锁紧方式	螺纹式/screw		
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires		
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)		
电缆直径	—		
防护等级	IP67		
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles		
最高工作温度	~+80° C		
最低工作温度	~-25° C		
额定电压	60V	30V	Rated voltage
额定冲击电压	800V		
污染等级	3		
过电保护等级	II		
绝缘组别	I		
额定电流(40° C)	4A		
触点电阻	<3mΩ		
触点材料	CuZn (黄铜/brass)		
触点电镀材料	Au(gold)		
插座材料	PA		
外壳材料	CuZn (黄铜镀镍/brass nickel plated)		


M8 产品



订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	订货号 Ordering-No.	
	3	M8-Z0503		3	M8-Z0509A
	4	M8-Z603A		4	M8-Z0609A

技术参数 Specifications	
针数	3
锁紧方式	螺纹式/screw
接线方式	已装配连接线/assembled with sing wires
连接截面	0.14mm ² (AWG26). 0.25mm ² (AWG24)
电缆直径	—
防护等级	IP67
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles
最高工作温度	~+80° C
最低工作温度	~-25° C
额定电压	30V
额定冲击电压	800V
污染等级	3
过电保护等级	II
绝缘组别	II
额定电流(40°C)	4A
触点电阻	≤3mΩ
触点材料	CuZn (黄铜/brass)
触点电镀材料	Au(金/gold)
插座材料	PA
外壳材料	镁锌镀镍/zinc diecasting nickel plated

M8 产品



订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.	针数 Contacts	螺纹规格 Fixing thread	订货号 Ordering-No.
	3	M8X1.0	M8-WZ0301	3	M8X1.0	M8-WZ0302
	4	M8X1.0	M8-WZ0401	4	M8X1.0	M8-WZ0402

技术参数 Specifications	
针数	3
锁紧方式	螺纹式, 卡扣式/screw, snap-in
接线方式	漫焊/dip solder
连接截面	0.25mm ² (AWG24)
电缆直径	—
防护等级	IP67
机械寿命	> 100插拔周期/mating cycles
最高工作温度	~+80° C
最低工作温度	~-25° C
额定电压	60V
额定冲击电压	800V
污染等级	3
过电保护等级	II
绝缘组别	II
额定电流(40°C)	4A
触点电阻	≤3mΩ
触点材料	CuZn (黄铜/brass)
触点电镀材料	Au(金/gold)
插座材料	PA(UL 94 HB)
外壳材料	PA/CuZn(黄铜镀镍/brass nickel plated)